

УТВЕРЖДАЮ
Заведующая МАДОУ ЦРР –
детским садом № 4:
_____ В.А Фомина
«23» июня 2014 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 4
- 1.2. Адрес объекта: 238530 Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 - х - этажное, 1403 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да
- 1.4. Год постройки здания до 1945 года, последнего капитального ремонта: 1990 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2013-2014 г.*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 4 (МАДОУ ЦРР – детский сад №4), тел: (840150) 3-19-93.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 238530, Россия, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 4,
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): управление образования администрации муниципального образования «Зеленоградский район».
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 238530, Россия, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, д.1, тел: (840150) 3-19-09.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*): *образование.*
- 2.2 Виды оказываемых услуг:
- услуга по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
 - услуга по присмотру и уходу за детьми.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 102 ребенка
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1.1. Маршрут движения городским пассажирским автобусом № 19 и № 22 до остановки: «Вокзал», далее пешком налево по ул. Ленина до Т - образного перекрестка с ул. Тургенева и Курортным проспектом, далее - через пешеходный переход на правую сторону Курортного проспекта и прямо до дома № 20;

3.1.2. Маршрут движения пригородными автобусами №№ 114,140, 141 до автовокзала, далее налево через рыночную площадь до ул. Тургенева, далее налево до Т - образного перекрестка с ул. Тургенева и Курортным проспектом, далее - через пешеходный переход на правую сторону Курортного проспекта и прямо до дома № 20;

3.2.3. Маршрут движения пригородным железнодорожным транспортом (направления: Калининград - Зеленоградск через остановочные пункты Муромское, Сосновка; Светлогорск – Зеленоградск через остановочные пункты Куликово, Роцино, Сокольники) до станции Зеленоградск, далее налево через рыночную площадь до ул. Тургенева, далее налево до Т - образного перекрестка с ул. Тургенева и Курортным проспектом, далее - через пешеходный переход на правую сторону Курортного проспекта и прямо до дома № 20.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 – 15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет:* нерегулируемый Т- образный перекресток

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет:* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет:* есть

(описать: с одной стороны пешеходного перехода высота бордюрного камня не соответствует требованиям СНиПа)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* частично (с одной стороны пешеходного перехода оборудован съезд, с другой нет).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР, наличие предупреждающей информации, выделение дверного проёма графической информацией, функциональная маркировка зон и мест обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2013-2014 годы в рамках исполнения «Целевой программы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Зеленоградский район» на 2012-2014 годы»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

ДШ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование Межведомственной комиссии по проведению экспертизы и паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Зеленоградский район».

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **дата** _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «23»июня 2014 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 2 от «23» июня 2014 г.
3. Решения Межведомственной комиссии по проведению экспертизы и паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Зеленоградский район» от «06» августа 2013 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 4
1.2. Адрес объекта: 238530 Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 4
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 - х - этажное, 1403 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да
1.4. Год постройки здания до 1945 года, последнего капитального ремонта: 1990 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2013-2014 г.*

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), *(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)*: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 4 (МАДОУ ЦРР – детский сад №4), тел: (840150) 3-19-93.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 238530, Россия, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 4,
1.8. Основание для пользования объектом *(оперативное управление, аренда, собственность)*: оперативное управление
1.9. Форма собственности *(государственная, негосударственная)*: государственная
1.10. Территориальная принадлежность *(федеральная, региональная, муниципальная)*: муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация *(наименование)*: управление образования администрации муниципального образования «Зеленоградский район».
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 238530, Россия, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, д.1, тел: (840150) 3-19-09.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности *(здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)*: образование.
2.2 Виды оказываемых услуг:
 - услуга по реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования,
 - услуга по присмотру и уходу за детьми.2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день): 102 ребенка

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1.1. Маршрут движения городским пассажирским автобусом № 19 и № 22 до остановки: «Вокзал», далее пешком налево по ул. Ленина до Т - образного перекрестка с ул. Тургенева и Курортным проспектом, далее - через пешеходный переход на правую сторону Курортного проспекта и прямо до дома № 20;

3.1.2. Маршрут движения пригородными автобусами №№ 114,140, 141 до автовокзала, далее налево через рыночную площадь до ул. Тургенева, далее налево до Т - образного перекрестка с ул. Тургенева и Курортным проспектом, далее - через пешеходный переход на правую сторону Курортного проспекта и прямо до дома № 20;

3.2.3. Маршрут движения пригородным железнодорожным транспортом (направления: Калининград - Зеленоградск через остановочные пункты Муромское, Сосновка; Светлогорск – Зеленоградск через остановочные пункты Куликово, Рошино, Сокольники) до станции Зеленоградск, далее налево через рыночную площадь до ул. Тургенева, далее налево до Т - образного перекрестка с ул. Тургенева и Курортным проспектом, далее - через пешеходный переход на правую сторону Курортного проспекта и прямо до дома № 20,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Социальная служба перевозок

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 350 м

3.2.2 время движения (пешком) 10-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да,

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемый Т- образный перекресток.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть

(описать: с одной стороны пешеходного перехода высота бордюрного камня не соответствует требованиям СП 35-101-2001)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: частично (с одной стороны пешеходного перехода оборудован съезд, с другой нет).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»

5	с нарушениями слуха	«А»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСР, наличие предупреждающей информации, выделение дверного проёма графической информацией, функциональная маркировка зон и мест обслуживания.
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано:

Сысайлова Людмила Николаевна - директор муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в Зеленоградском районе» (840150)3-10-36.

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Заведующая МАДОУ ЦРР –
детским садом № 4:
_____ В.А Фомина
«23» июня 2014 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Муниципальное образование
«Зеленоградский район»
Наименование территориального
образования субъекта РФ

«23» июня 2014 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 4

Адрес объекта: 238530 Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 4

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 - х - этажное, 1403 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да

1.4. Год постройки здания до 1945 года, последнего капитального ремонта: 1990 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2013-2014 г.*

1.6. Название организации (учреждения), (*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка – детский сад № 4 (МАДОУ ЦРР – детский сад №4), тел: (840150) 3-19-93.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 238530, Россия, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 4,

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

3.1.1. Маршрут движения городским пассажирским автобусом № 19 и № 22 до остановки: «Вокзал», далее пешком налево по ул. Ленина до Т - образного перекрестка с ул. Тургенева и Курортным проспектом, далее - через пешеходный переход на правую сторону Курортного проспекта и прямо до дома № 20;

3.1.2. Маршрут движения пригородными автобусами №№ 114,140, 141 до автовокзала, далее налево через рыночную площадь до ул. Тургенева, далее налево до Т - образного перекрестка с ул. Тургенева и Курортным проспектом, далее - через пешеходный переход на правую сторону

Курортного проспекта и прямо до дома № 20;

3.2.3. Маршрут движения пригородным железнодорожным транспортом (направления: Калининград - Зеленоградск через остановочные пункты Муромское, Сосновка; Светлогорск – Зеленоградск через остановочные пункты Куликово, Рошино, Сокольники) до станции Зеленоградск, далее налево через рыночную площадь до ул. Тургенева, далее налево до Т - образного перекрестка с ул. Тургенева и Курортным проспектом, далее - через пешеходный переход на правую сторону Курортного проспекта и прямо до дома № 20,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Социальная служба перевозок.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*): да,

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*: нерегулируемый Т- образный перекресток.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*: есть

(описать: с одной стороны пешеходного перехода высота бордюрного камня не соответствует требованиям СП 35-101-2001)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*: частично (с одной стороны пешеходного перехода оборудован съезд, с другой нет).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	1;2;3	1;2;3
2	Вход (входы) в здание	ДУ	4;5;6;7;8 ;9;10;11; 12	4;5;6;7; 8;9;10; 11;12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»	13;14; 15;16; 17;18; 19;20; 21;22; 23;24	13;14; 15;16; 17;18; 19;20; 21;22; 23;24
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»	25;26; 27;28; 29;30; 31;32 33;34; 35;36 37;38	25;26; 27;28; 29;30; 31;32 33;34; 35;36 37;38
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»	39;40; 41;42; 43	39;40; 41;42; 43
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»	44;45; 46;47;	44;45; 46;47;

			48;49; 50;51; 52;53; 54	48;49; 50;51; 52;53; 54
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 83, 84, 85, 86, 87, 88	55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В МАДОУ ЦРР – детский сад № 4 не доступен всем группам инвалидов

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2013 -2014 годы в рамках исполнения «Целевой программы по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Зеленоградский район» на 2012-2014 годы». (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии по проведению экспертизы и паспортизации объектов социальной и транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «Зеленоградский район».

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): ОНД Зеленоградского района УНД ГУ МЧС России по Калининградской области, территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области, охраны памятников, отдел УФСБ Российской Федерации по Калининградской области, Управление вневедомственной охраны ОВД г. Зеленоградска, ОМВД по Зеленоградскому району Калининградской области

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Зеленоградское районное отделение Калининградской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; Зеленоградское районное отделение «Всероссийского общества слепых».

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Заместитель главы МО «Зеленоградский район» М.В. Логвиненко _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный специалист отдела адресной помощи И.Е. Фёдорова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель ЗРО КОО ООО «ВОИ» В.Т. Прохоренко _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Директор МБУСО «КЦСОН в Зеленоградском районе» Л.Н. Сысайлова _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией
(название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка – детский сад №4

238530, Калининградская обл, г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 4.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	-	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1,2	-

Вход (входы) в здание	ДУ			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад №4
238530, Калининградская обл, г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 4.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	4; 5	4; 5	- старая немецкая лестница не соответствует требованиям		Капитальный ремонт	
2.2	Пандус (наружный)	нет	6; 7; 8	6; 7; 8			Капитальный ремонт	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	9; 11;	9; 11;			Капитальный ремонт	
2.4	Дверь (входная)	есть	11; 12	11; 12	- не соответствует ширина двупольной двери; - отсутствует выделение дверного проема за счет пластических, графических и световых средств информации; - отсутствует обозначение зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна		Капитальный ремонт	
2.5	Тамбур	нет	12	12			Капитальный ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Не соответствие требованиям СП 35-101-2001	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП -В			
Вход (входы) в здание	ДУ			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Система информации на объекте (на всех зонах)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка – детский сад №4

238530, Калининградская обл, г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 4.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	13; 14; 16; 23; 24	13; 14; 16; 23; 24	- ширина коридора 2-го этажа не соответствует требованиям СП 35-101-2001	К, О, С, Г, У	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	17; 18; 19; 20; 21; 22	17; 18; 19; 20; 21; 22			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания -	-
3.5	Дверь	есть	15	15	-		технические решения невозможны – организация альтернативной формы	

							обслуживания	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	нет	-	-	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						Не соответствие требованиям СП 35-101-2001	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото 7.8.9.10.11	
пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

Центр развития ребенка – детский сад №4

238530, Калининградская обл, г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 4.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Групповая форма обслуживания	есть					технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Не соответствие требованиям СП 35-101-2001	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны обслуживания инвалидов	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
-----------------------------	-----	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (вариант II)	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

**I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад №4
238530, Калининградская обл, г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 4.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	39; 40; 41; 42; 43	39; 40; 41; 42; 43			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						Не соответствие требованиям СП 35-101-2001	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
туалетная комната	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

****указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад №4
238530, Калининградская обл., г. Зеленоградск, ул. Ленина, дом 4.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет						
6.2	Акустические средства	нет			-отсутствуют акустические устройства и средства предназначенные для оказания помощи лицам с недостатками зрения, а также дублирующие визуальную информацию	С		
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует тактильная разметка с указанием движения для слабовидящих; - отсутствуют тактильные указатели на поручнях и перилах вдоль путей движения.	С	- приобретение и монтаж тактильной разметки с указанием движения для слабовидящих.	
	ОБЩИЕ требования к зоне						Не соответствие требованиям СП 35-101-2001	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ВНД			технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
-------------------------------	-----	--	--	--

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания